

ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988 ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Β.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ)

Ευθ. Λέκκας σε συνεργασία με τους Ε. Λόγο, Γ. Δανάρη, Γ. Φουντούλη και Ε. Αδαμοπούλου

ΣΥΝΟΨΗ

Περιγράφονται τα μακροσεισμικά φαινόμενα τα οποία προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 16 Οκτωβρίου 1988 στην περιοχή της Χερσονήσου της Κυλλήνης (Β.Δ. Πελοπόννησος). Ειδικώτερα περιγράφονται σεισμικά ρήγματα, εδαφικές διαρρήξεις, φαινόμενα εκτίναξης νερού και άμμου, φαινόμενα ρευστοποίησης, καταπτώσεις σε τεχνικά και φυσικά πρανή και μεταθέσεις γραμμών ακτών. Επίσης δίδεται ένας κατάλογος με τις καταστροφές που προκάλεσαν οι σεισμοί σε κάθε μία οικιστική μονάδα της Χερσονήσου και γίνεται μία κατ' αρχή αναφορά στους γεωλογικούς-γεωτεχνικούς παράγοντες που επέδρασαν στην κατανομή των.

ABSTRACT

The earthquake of October 16, 1988 and generally the seismic activity of September-October 1988, had as a result the observation of many phenomena in the area of Kyllini peninsula (N.W. Peloponnesus). Seismic fractures, soil cracks, sand water's shaking off, liquefactions, rock falls, on natural and human-made slopes, and sea level changes were observed. Further more a list was made including all village damages in Kyllini area. According to the observations we concluded that the geological and geotechnical conditions and the soil of the buildings foundation, played the main role in the distribution of the damages.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στις 16 Οκτωβρίου 1988 και περί ώρα 14.34.06 η ευρύτερη περιοχή της Κυλλήνης-Βαρθμολομεύ-Ζακύνθου επλήγει από σεισμό $M_L = 5.5$ (NAT. OBSERVATORY OF ATHENS, 1988). Το επίκεντρο του σεισμού το οποίο απείχε 240 χιλιόμετρα περίπου, δυτικά των Αθη-

LEKKAS E. with contr. LOGOS E., DANAMOS G., FOUNTOULIS I., ADAMOPOULOU E.
Macroseismic observations after the earthquake of October 16th, 1988 in Kyllini peninsula
(N.W. Peloponnesus, Greece).

University of Athens, Dep. of Dynamic, Tectonic and Applied Geology, Panepistimioupoli,
157.84 Athens, Greece.

νών τοποθετήθηκε στο βόρειο άκρο του διαύλου Χερσονήσου Κυλλήνης-Ζακύνθου. Η κύρια σεισμική δύνηση συνοδεύτηκε από πολλούς μετασεισμούς ενώ και πριν από τον κύριο σεισμό είχαν σημειωθεί αρκετές σεισμικές κινήσεις από την αρχή του Σεπτεμβρίου 1988. Η σεισμική δραστηριότητα είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καταστροφές στην Χερσόνησο της Κυλλήνης με περισσότερο σημαντικές στο Κάστρο, στο Βαρθολομίο, στην Κυλλήνη, στα Λουτρά Κυλλήνης κ.ά.

Αρέσως μετά την κύρια σεισμική δύνηση και στα γύλαισια ενός ερευνητικού εφαρμοσμένου προγράμματος για την Γεωλογική-Τεκτονική έρευνα, επισκεφθήκαμε την περιοχή και πέρα από την μελέτη της γεωλογίας, της τεκτονικής, της νεοτεκτονικής εξέλιξης και των γεωτεχνικών προβλημάτων καταγράφηκαν πολλές μακροσεισμικές παρατηρήσεις οι οποίες παρουσίαζονται στη συνέχεια.

2. Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

Όπως είναι γνωστό τόσο η Βορειοδυτική Πελοπόννησος όσο και η Δυτική Ελλάδα στο σύνολό της έχει κατ' επανάληψη πληγεί από μεγάλους και καταστροφικούς σεισμούς. Ο κύριος λόγος εκδήλωσης μεγάλων σεισμών στην συγκεκριμένη περιοχή της χώρας είναι ότι βρίσκεται στο εξωτερικό τμήμα του Ελληνικού τόξου και επιτρέπεται άμεσα ή έμμεσα από την σύγκλιση των δύο λαθοσφαρικών πλακών της Αφρικανικής που βρίσκεται προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά και υποβυθίζεται και της Ευρωπαϊκής που βρίσκεται προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά και επωθείται.

Η Δυτική Πελοπόννησος και ιδιαίτερα το βορειοδυτικό τμήμα μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μία από τις περισσότερο μελετημένες γεωλογικά περιοχές της χώρας εξ αιτίας της πιθανής παρουσίας υδρογονανθράκων στο υπέδαφό της. Οι έρευνες που έγιναν περιλάμβαναν γεωλογικές χαρτογραφήσεις, γεωφυσικές διασκοπήσεις και εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα να αποκτηθεί μία αρκετά καλή εικόνα της γεωλογίας της.

Παρ' όλο που άπω είναι φυσικό υφίστανται ακόμα πολλά προβλήματα και ερωτηματικά κυρίων σε ότι αφορά τη γεωλογική δομή και τη νεοτεκτονική εξέλιξη, με βάση τα έως τώρα δεδομένα (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1969, HAGEMAN 1977, KOWALCZYK & WINTER 1979a, 1979b, KAMΠΕΡΗΣ 1987, UNDERHILL 1985, 1988 κ.α.) και με βάση πρόσφατες παρατηρήσεις μας έγινε δυνατό να αποκτηθεί μία πλήρεστερη εικόνα της γεωλογίας της ευρύτερης περιοχής (Κυλλήνη-Λουτρά Κυλλήνης-Βαρθολομίο-Άραξος). Συγκεκριμένα στην περιοχή εμφανίζονται Αλπικοί και Μεταλπικοί σχηματισμοί (Εικ. 7) οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

A. ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

a. Εβαπορίτες Κάστρου: Πρόκειται για γύψους χρώματος σκούρου που οφείλεται στην παρουσία βιτουμενίων. Η ηλικία τους είναι πιθανώτατα Τριαδικό και εμφανίζονται 500 μέτρα δυτικά του χωριού Κάστρο.

b. Ασβεστόλιθοι Κάστρου: Πρόκειται για λευκούς, λεπτοστρωματώδεις και κατά θέσεις μεσοστρωματώδεις, μικρολατυποπαγείς ασβεστολιθίους. Η ηλικία τους είναι πιθανώτατα Κρητιδικό και εμφανίζονται κυρίως στο χωριό Κάστρο και βόρεια των Λουτρών της Κυλλήνης.

B. ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

a. Σχηματισμός Κροκαλοπαγών Ψηλής Ράχης: Αποτελούν τον κατώτερο σχηματισμό που απαντά στην περιοχή. Περιλαμβάνει κροκάλες κυρίως κερατολιθικές αλλά και ασβεστολιθικές οι οποίες παρουσιάζουν κακή κοκκομετρική ταξινόμηση. Η ηλικία τους

είναι Πλειόκαινο. Το ορατό τους πάχος είναι 20 περίπου μέτρα και εμφανίζονται βορειοδυτικά του χωριού Κάστρου.

β. Σχηματισμός Λυγίας: Αποτελεί τον υπερκείμενο σχηματισμό των Κροκαλοπαγών της Ψηλής Ράχης και περιλαμβάνει αργύλους, μάργες, άμμους και ψαμμίτες που δρισμένες φορές εναλάσσονται σε στρώματα μεταβαλλόμενου πάχους. Ο σχηματισμός της Λυγίας στο σύνολό του καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής, έχει πλήκτια Πλειόκαινο-Κάτω Πλειστόκαινο (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1989) και μέγιστο ορατό πάχος 400 μέτρα.

γ. Σχηματισμός Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας: Πρόκειται για πορρώδεις ασβεστοπικούς ψαμμίτες οι οποίοι κατά θέσεις περιέχουν λεπτομερέστερα και αδρομερέστερα υλικά που προέρχονται από διάφορα πετρώματα. Έχουν πάχος μερικά μέτρα, υπέρκεινται του σχηματισμού Λυγίας και η πιθανή τους ηλικία είναι Ανώτερο Πλειστόκαινο.

δ. Άλλουβιακές Αποθέσεις: Πρόκειται για πρόσφατες χαλαρές αποθέσεις οι οποίες καταλαμβάνουν όλη την πεδινή επίπεδη έκταση.

ε. Παράκτιες Αποθέσεις: Αποτελείται από χαλαρά λεπτομερή και αδρομερή υλικά τα οποία παρατηρούνται κατά μήκος δύο διαδόντων της χερσονήσου.

στ. Beach Rocks: Πρόκειται όπως είναι γνωστό για συμπαγείς σχηματισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται σε βαλάσσιο περιβάλλον πλησίου της ακτής. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις Beach Rocks παρατηρούνται στην ακτή δυτικά της Ψηλής Ράχης.

ζ. Πλαιά και νέα πλευρικά κορήματα: Πρόκειται για πλαιά και νέα συνεκτικά ή ασύνδετα κορήματα τα οποία εμφανίζονται βόρεια των Λουτρών της Κυλλήνης και γύρω από το χωριό Κάστρο.

θ. Σχηματισμοί θινών: Αποτελούνται κυρίως από άμμους ασύνδετους και αναπτύσσονται κατά μήκος του μεγαλύτερου τμήματος των νάτων και των βόρειων ακτών της περιοχής.

Οι Αλπικοί σχηματισμοί ανήκουν στην ίσια Ενότητα εμφανίζονται μόνο σε ορισμένες περιοχές (π.χ. Κάστρο, βόρεια των Λουτρών της Κυλλήνης) και αποτελούν το υπόβαθρο το οποίο παρουσιάζει μία πολλύπλοκη γεωμετρία. Οι κύριες τεκτονικές δομές (άξονες πτυχών, ρηγιγενείς ζώνες) έχουν γενική διεύθυνση Β-Ν ενώ υπάρχουν και πολλά ρήγματα εγκάρσια με γενική διεύθυνση Α-Δ. Η εικόνα αυτή οφείλεται αρχικά στην Αλπική ορογένεση (Ανώτατο Ολιγόκαινο-Μειόκαινο) και στη συνέχεια στην νεοτεκτονική παραμόρφωση που δημιούργησε μία επί πλέον πολυπλοκότητα και της οποίας κυριαρχό ρόλο έπαιζαν τα φαινόμενα διαπειρισμού των εβαποριτών.

Οι Μεταλπικοί σχηματισμοί έχουν καλύψει ασύμφωνα σχεδόν ολοσχερώς το υπόβαθρο και το πάχος τους φθάνει στην περιοχή του Βαρθολομίο-Γαστούνης τα 1.400 μέτρα. Η ανάπτυξή τους στο χώρο τους ελέχθηκε τις περισσότερες φορές από την νεοτεκτονική γεγονός που συμπεριένται από την παρουσία πολλών και σημαντικών ρηγμάτων που τους τέμνουν ή τους οριοθετούν.

II. ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ

Όπως είναι γνωστό τα σεισμικά ρήγματα είναι τα ενεργά ρήγματα που έχουν δραστηριοποιηθεί σε ιστορικούς χρόνους και η παρουσία τους ή η επαναδραστηριοποίησή τους

συνδέεται άμεσα με κάποια σεισμική κίνηση.

Κατά τον σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 παρατηρήθηκαν σεισμικά ρήγματα σε λατο-μείο νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Κάστρο (Εικ. 8) όπου εμφανίζεται ο σχηματισμός Ασβεστολίθων Κάστρου. Συγκεκριμένα στα απότομα πρανή του λατομείου παρατηρήθηκαν (Εικ. 1) τα εξής:

- a. Τρεις τουλάχιστον ρηξιγενείς επιφάνειες με πρόσφατα ίχνη μετακίνησης οι οποίες είχαν γενική διεύθυνση Β-Ν και κλίση 70°-90° είτε προς τα ανατολικά, είτε προς τα δυτικά, ανάλογα με την θέση. Πάνω στις επιφάνειες δεν παρατηρήθηκαν γραμμές τεκτονικής ολίσθησης.
- b. Μεταξύ των εκατέρωθεν ρηξιτεμαχών παρατηρήθηκαν μετακινήσεις της τάξης των 5-20 εκατοστών περίπου χωρίς όμως να υπάρχει κάποια συστηματικότητα στη φορά κίνησης.
- c. Κατά μήκος των ρηξιγενών επιφανειών υπήρχε πρόσφατο υλικό μυλωνιτώσης το οποίο μάλιστα είχε έντονο ανοικτοκίτρινο χρώμα, σε αντίθεση με τα αλλοιωμένα από την δράση του νερού χρώματα των υπόλοιπων επιφανειών του λατομείου.
- d. Κατά μήκος και εκατέρωθεν των ρηξιγενών επιφανειών προκλήθηκαν καταπτώσεις ασβεστολιθικών τεμαχών της τάξης του ενός κυβικού μέτρου τα οποία έφθασαν μέχρι το επίπεδο τμήμα του λατομείου.

Όπως διαπιστώνεται η γενική διεύθυνση Β-Ν των ρηγμάτων που δραστηριοποιήθηκαν κατά τους σεισμούς της 16 Οκτωβρίου 1988 συμπίπτει με τη γενική διεύθυνση των τεκτονικών δομών της ευρύτερης περιοχής της χερσονήσου που έχουν περιγραφεί προηγουμένως. Η απουσία όμως γραμμών τεκτονικής ολίσθησης πάνω στις ρηξιγενείς επιφάνειες δεν επιτρέπει την κινηματική και δυναμική ανάλυση για την εξαγωγή επι πλέον συμπερασμάτων.

2. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ

Αντίθετα με τα σεισμικά ρήγματα οι εδαφικές διαρρήξεις είναι ασυνέχειες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν αποτέλεσμα της σεισμικής κίνησης. Παρατηρούνται κατά κύριο λόγο σε εδάφη και λιγότερο σε βραχώδεις μάζες. Κατά τον σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 στην Χερσόνησο της Κυλλήνης εντοπίσθηκαν σε πολλές θέσεις εδαφικές διαρρήξεις (Εικ. 8) οι οποίες αναλυτικά είναι οι ακόλουθες:

- A. Περιοχή Μπούκας Βαρθολομίου (Δ1). Εντοπίζονται σε μία έκταση 10 στρεμμάτων η οποία ευρίσκεται στη δυτική όχθη του Πηνειού ποταμού, 400 μέτρα περίπου την την εκβολή του (ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ κ.ά. 1989). Οι εδαφικές διαρρήξεις χαρτογραφήθηκαν με ακρίβεια (Εικ. 3) και καταγράφηκαν τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά. Κατά την χαρτογράφηση διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
 - a. Οι εδαφικές διαρρήξεις έχουν μήκος λίγα εκατοστά ως μερικές δεκάδες μέτρα, είναι ως επί το πλείστον ευθύγραμμες ή ελάχιστα αποκλίνουσες, αλλά και καμπύλες.
 - b. Το πλάτος των διαρρήξεων κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά ως 40 περίπου εκατοστά. Οι πλέον μεγάλες σε πλάτος παρατηρούνται στο ανατολικό τμήμα, δίπλα στην όχθη του Πηνειού ποταμού, στο βόρειο και στο βορειοδυτικό τμήμα κατά μήκος του αγροτικού δρόμου Βαρθολομίου-Μπούκας.
 - c. Τα ορατά βάθη των διαρρήξεων υπερβαίνουν τα 40 εκατοστά ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα κενά των διαρρήξεων έχουν καλυφθεί από εδαφικά υλικά.
 - d. Όπως προέκυψε από την στατιστική επεξεργασία των διευθύνσεων των διαρρήξεων υφίστανται τέσσερα συστήματα διαρρήξεων. Το πρωτεύον σύστημα έχει διεύθυνση Β-Ν υφίστανται τέσσερα συστήματα διαρρήξεων. Το πρωτεύον σύστημα έχει διεύθυνση Β-Ν



Εικ. 1. Σεισμικά ρήγματα στον σχηματισμό Ασβεστολίθων Κάστρου σε λατομείο νοτιοανατολικά του ομώνυμου χωριού στα οποία παρατηρήθηκε μετακίνηση των έκατέρωθεν τεμαχών.

Fig. 1. Seismic faults in the Kastro limestones formation at a quarry SE of the Kastro village where a movement of the both sides fragments was observed.



Εικ. 2. Εδαφικές διαρρήξεις διεύθυνσης ΝΝΑ-ΒΒΔ κατά μήκος του αγροτικού δρόμου Βαρθολομίου-Μπούκας. Οι διαρρήξεις έχουν άλμα της τάξης των 5-10 εκατοστών με αποτέλεσμα την ενδιάμεσο μικρο-τέμαχο να έχει ταπεινωθεί σε σχέση με τα εκατέρωθεν ευρισκόμενα.

Fig. 2. Ground ruptures of SSE-NNW direction along the Vartholomio-Bouka farming road. The ruptures have a throw of 5-10 cm. Consequently the fragment inbetween is now in lower position than the other both sides ones.

περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες σε μήκος διαρρήξεις και εμφανίζεται σε κάθε επί μέρους τημά της περιοχής. Το δευτερεύον σύστημα έχει διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ (160° - 340°), περιλαμβάνει διαρρήξεις με μεγάλο πλάτος και εμφανίζεται κυρίως στο ανατολικό τμήμα δίπλα στην όχθη του Πηνειού ποταμού και στο ΒΔ τμήμα κατά μήκος και εκατέρωθεν του δρόμου Βαρθολομείου-Μπούκας. Το τρίτερον και υπολοιπόμενο έχουν διευθύνσεις ΝΑ-ΒΔ (120° - 300°) και ΒΑΑ-ΝΔΔ (080° - 250°) αντίστοιχα και περιλαμβάνουν διαρρήξεις οι οποίες εμφανίζονται στο βόρειο τμήμα.

- ε. Σε ορισμένες διαρρήξεις ή σε ορισμένα τμήματα διαρρήξεων παρατηρούνται άλματα της τάξεως 5-10 εκατοστών. Ζεύγη τέτοιων διαρρήξεων ορισθετούν μικρο-μπλοκ τα οποία διδουν ήπην εικόνα μικρο-τάφρων ή μικροκεράμων με ή χωρίς περιστροφή. Μία χαρακτηριστική περίπτωση μικροτάφρου είναι αυτή που παρατηρείται κατά μήκος του αγροτικού δρόμου Βαρθολομείου-Μπούκας όπου δύο παράλληλες διαρρήξεις του δεύτερου συστήματος (160° - 340°) έχουν άλματα της τάξης των 10 εκατοστών με αποτέλεσμα το μικρο-τέμαχος που ορισθετούν να έχει ταπεινωθεί σε σχέση με τα εκατέρωθεν (Εικ. 2).
- στ. Ορισμένες διαρρήξεις του πρώτου συστήματος συνέπιπταν με τις αυλακώσεις της καλλιέργειας. Οι διαρρήξεις αυτές είχαν μικρό εύρος αλλά σχετικά μεγάλο μήκος.

Η δημιουργία των εδαφικών διαρρήξεων στην περιοχή της Μπούκας σε γενικές γραμμές είναι δυνατό να αποδοθεί στην πλευρική αστάθεια και πλευρική απώλεια στήριξης των τμημάτων του επιφανειακού σχηματισμού, σεδομένου ότι οι διευθύνσεις του δευτερεύοντος, του τριτεύοντος και του υπολοιπόμενου συστήματος συμπίπτουν με τις διευθύνσεις της όχθης του Πηνειού ποταμού και των ελαδών ζωνών που ορισθετούν την περιοχή παραπήρησης των φαινομένων. Αντίθετα η δημιουργία των εδαφικών διαρρήξεων του πρώτου συστήματος είναι δυνατό να αποδοθεί είτε σε ανθρωπογενή αίτια και συγκεκριμένα στην παρουσία αυλακώσεων καλλιέργειας που διευκόλυναν την διάρρηξη, είτε σε γενικώτερο εντατικό καθεστώς που υφίσταται στην περιοχή.

Β. Περιοχή Ακρωτηρίου Τρυπητό (Δ2). Οι διαρρήξεις στην περιοχή αυτή παρατηρούνται κοντά στα απότομα πρανή της παραλιακής ζώνης όπου εμφανίζεται ο σχηματισμός της Λυγιάς και σε μήκος περί τα 30 μέτρα. Πιο αναλυτικά διαπιστώθησαν τα ακόλουθα:

- α. Οι εδαφικές διαρρήξεις έχουν μήκος λίγα εκατοστά ως μερικά μέτρα και είναι στο σύνολό τους ευθύγραμμες.
- β. Το πλάτος τους κυμαίνεται από λίγα εκατοστά ως 30 περίπου εκατοστά και μειώνεται σταδιακά προς τα κάτω.


γ. Υφίστανται δύο συστήματα διαρρήξεων, το πρώτο έχει διεύθυνση Β40Α και το δεύτερο έχει διεύθυνση Β10Δ, διευθύνσεις που συμπίπτουν περίπου με τις διευθύνσεις των απότομων πρανών της ακτής η οποία στη συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει κάποια κύρτωση.

Η δημιουργία των εδαφικών διαρρήξεων οφείλεται αποκλειστικά στην πλευρική αστάθεια και απώλεια στήριξης των ακραίων τμημάτων των απότομων πρανών της ακτής.

Γ. Περιοχή Παλαιοκάστρου (Δ3). Οι διαρρήξεις και στην περιοχή αυτή παρατηρούνται κοντά στα πρανή της ακτής και σε μήκος περίπου 20 μέτρα. Αναλυτικά στην περιοχή διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

- α. Οι εδαφικές διαρρήξεις έχουν μήκος λίγα εκατοστά ως λίγα μέτρα.
- β. Το πλάτος τους φθάνει τα 10 εκατοστά και μειώνεται σταδιακά προς τα κάτω.
- γ. Η διεύθυνση των διαρρήξεων είναι Β40Α συμπίπτει με την διεύθυνση της ακτογραμμής.

Και στην περίπτωση αυτή η δημιουργία των εδαφικών διαρρήξεων οφείλεται στην πλευ-



Εικ. 3. Χάρτης των εδαφικών διαρρήξεων και των φαινομένων εκτίναξης νερού και άμμου στην περιοχή Μπούκα Βαρθολομείου (1. Εδαφική διάρρηξη, 2. Εδαφική διάρρηξη με μεγάλο εύρος, 3. Εδαφική διάρρηξη με άλμα, 4. Εδαφική διάρρηξη με οριζόντια συνιστώσα, 5. Ανάβλυση κατά μήκος εδαφικής διάρρηξης, 6. Κρατήρας εκτίναξης), Από ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ κ.ά. 1989

Fig. 3. Map of the ground ruptures and the water and Sand's Shaking off phenomenon in the area of Bouka-Vartholomio (1 Territorial rupture, 2. Wide rupture, 3. Rupture with throw, 4. Ground rupture with horizontal component, 5. Sprout along a ground rupture, 6. Crater of shaking off) by MARIOLAKOS et al., 1989.

ρική αστάθεια και απώλεια στήριξης των ακραίων προς την απότομη ακτή τεμαχών του σχηματισμού της Λυγιάς.

Δ. Περιοχή Βυτινάκα (Δ4). Στον σικισμό Βυτινάκα παρατηρήθηκε Εύφυική διάρρηξ διεύθυνσης 860°Δ η οποία είχε μήκος περίπου 150 μέτρα εύρος 5-10 εκατόστα και δραδιότητας 30-40 εκατοστά. Η διάρρηξ αυτή είχε προσβάλει αποκλειστικά το άποσαθρωμένο επιφανειακό τμήμα του σχηματισμού της Λυγιάς και εξαφανίστηκε μετά την πάροδο μερικών ημερών λόγω της πλήρωσης της από εδαφικά υλικά.

3. ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ

Κατά τον σικισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 στην Χερσόνησο της Κυλλήνης παρατηρήθηκαν κατά μήκος απότομων πρανών πολλές καταπτώσεις. Οι καταπτώσεις αυτές είναι δυνατό να διακριθούν σε δύο μεγάλες ομάδες και συγκεκριμένα στις καταπτώσεις οι οποίες έγιναν σε φυσικά πρανή και στις καταπτώσεις οι οποίες έγιναν σε τεχνιτά πρανή.

Αναλυτικότερα οι καταπτώσεις που ανήκουν στην πρώτη ομάδα έγιναν κατά μήκος της δυτικής ακτής της Χερσονήσου στις θέσεις ΚΦ1, ΚΦ2, ΚΦ3 (Εικ. 8) όπου υπάρχουν απότομα πρανή με κλίση 70°-90° και ύψους μέχρι και 20 μέτρα. Τα τεμάχη που κατέπεσαν έχουν δύκο 1-10 κυβικά μέτρα και ανήκουν για τις μεν θέσεις ΚΦ1, ΚΦ2 στον σχηματισμό της Λυγιάς και για την θέση ΚΦ3 στον σχηματισμό Ασβεστοφαρμακιών Γλώσσας.


Καταπτώσεις σε τεχνιτά πρανή παρατηρήθηκαν κυρίως σε λάτομεια αλλά και σε πρανή δρόμων. Οι πιο χαρακτηριστικές μεταπτώσεις παρατηρήθηκαν στα λατομεία νότια του Κάστρου όπου τα τεμάχη που κατέπεσαν είχαν δύκο μέχρι και 4 κυβικά μέτρα και αποτελούνται από Ασβεστολίθους του Κάστρου (ΚΤ1, ΚΤ2). Μικρότερες καταπτώσεις παρατηρήθηκαν και βόρεια των Λουτρών της Κυλλήνης όπου υπάρχουν λατομεία σε εμφανίσεις του σχηματισμού Ασβεστολίθων Κάστρου (ΚΤ3). Τέλος καταπτώσεις παρατηρήθηκαν και κατά μήκος του οδικού δικτύου της Χερσονήσου της Κυλλήνης εκεί όπου τα πρανή είχαν αυξημένες κλίσεις. Οι σημαντικότερες από αυτές παρατηρήθηκαν σε ορισμένα σημεία του αγροτικού δρέπου Κάστρο-Ψηλή Ράχη (ΚΤ4) όπου τα τεμάχη που κατέπεσαν είχαν δύκο μέχρι 1 κυβικό μέτρο και ανήκαν σε πετρώματα του σχηματισμού της Λυγιάς.

4. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΚΤΩΝ

Κατά τον σικισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 παρατηρήθηκαν σε ορισμένα σημεία της ακτογραμμής της Χερσονήσου της Κυλλήνης μεταθέσεις των γραμμών των ακτών.

Συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό τμήμα της Χερσονήσου και κατά μήκος της ακτογραμμής εμφανίζονται σύγχρονοι σχηματισμοί Beach Rocks (Μ.Α.). Από τις χαρακτηριστικές μορφές της διάβρωσης στο κατώτερο τμήμα τους από τη διάσφορά στο χρωματισμό της επιφάνειάς τους καθώς επίσης και μπό την παρουσία προσκολλημένων θαλάσσιων μικροοργανισμών και φυτών μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα συμπεραίνεται ότι έχει μεσολαβήσει μία γενική ανεστράκη κίνηση της τάξης των 15-20 εκατοστών τουλάχιστον (Εικ. 4).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ οι σχηματισμοί Beach rocks σχηματίζονται κάτω από την επιφύτευση της θάλασσας -σήμερα-τα κορυφαία τμήματά τους ευρίσκονται τουλάχιστον 2 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Τούτο υποδεικνύει μία ανάλογη μεγέθους συνολική ανρύθμητη κίνηση της οποίας είναι και αυτή που προκλήθηκε από τους σικισμούς της 16 Οκτωβρίου 1988. Δυστυχώς όμως λόγω της απουσίας ανάλογων σχηματισμών σε ένα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής της Χερσονήσου δεν κατέστη δυνατή η πιστοποίηση της



Εικ. 4. Εμφανίσεις Beach Rocks στη Δυτική ακτή της Χερσονήσου της Κυλλήνης όπου παρατηρήθηκαν ανοδικές κινήσεις της τάξης των 15-20 εκατοστών.

Fig. 4. Beach Rocks development at the western coast of Kyllini's peninsula where an uplifting of 15-20 cm was observed.



Εικ. 5. Κρατήρες γύρω από τους οποίους διακρίνονται οι αποθέσεις άμμου. Από τη μορφή και το μέγεθος των κρατήρων συμπεραίνεται ότι η εκτίναξη θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα έντονη ενώ είναι πιθανή και η συμμετοχή αέρας φάσης στη διαδικασία εκτίναξης.

Fig. 5. Craters around which the sand formations are developed. From the form and the size of the craters can be concluded that the shaking off might have been especially strong while the participation of the air phase during the shaking off is probable.

έκτασης των ανοδικών κινήσεων ή ακόμα τυχόν διαφοροποιήσεων στο μέγεθος και στη φορά των κινήσεων.

5. ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όπως είναι γνωστό τα φαινόμενα ρευστοποίησης (liquetaction) λαμβάνουν χαρακτήρα διατημητικές επαναλαμβανόμενες παραμορφώσεις με αποτέλεσμα τα υλικά να αποκτούν συμπεριφορά ενός βαρέος ρευστού (SEED, 1976). Οι διατημητικές επαγγελματικές ρευστοποίησης υποστηρίζονται από τη λειτουργία ενός βιομηχανικού συγκροτήματος κ.τ.λ. Η ρευστοποίηση είναι ένα γεωτεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται δύσκολα και μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις κατασκευές ή γενικώτερα για τα τεχνικά έργα. Τα τελευταία θα πρέπει κατά τη φάση σχεδίασης τους να μετατίθενται εάν υπάρχει υποψία πιθανής ρευστοποίησης των σχηματισμών θεμελίωσης.

Κατά τη διάρκεια του σεισμού της 16 Οκτωβρίου 1988 σε αρκετές θέσεις της Χερσονήσου της Κυλλήνης παρατηρήθηκαν ανάλογα φαινόμενα ρευστοποίησης (Εικ. 8) σε περιοχές όπου η λιθολογική σύσταση ήταν ευνοϊκή για την εκδήλωσή τους. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν φαινόμενα ρευστοποίησης στις εξής θέσεις:

A. **Εκβολές Πηνειού ποταμού (P1, P2).** Στην περιοχή των εκβολών παρατηρήθηκαν σε αρκετές θέσεις φαινόμενα ρευστοποίησης, εξ αιτίας κυρίως της κοκκομετρικής σύνθεσης των άμμων που εμφανίζονται σε μεγάλη έκταση. Η περιφερειακή εντυπωτική ρευστοποίηση παρατηρήθηκε στη δυτική πλευρά του Πηνειού 400 μέτρα περίπου πριν την εκτήν και συγδεύτηκε από εδαφικές διαρρήξεις και φαινόμενα εκτίναξης νερού και ύδρας (ΜΑΡΙΩΛΑΚΟΣ κ.ά. 1989). Όπως έδειξαν οι κοκκομετρικές αναλύσεις δειγμάτων στη σχηματισμού του ρευστοποίησηκαν περιλαμβανεν λεπτή άμμο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% ενώ αγνίστρα άλλα σχηματισμοί που δεν ρευστοποίησηκαν περιλαμβανεν λεπτή άμμο σε ποσοστό μικρότερο από 60%.

B. **Περιοχή ξενοδοχειακού συγκροτήματος Robinson (P3).** Ανατολικά του Καστρου και κατά μήκος της ακτογραμμής όπου ευρίσκεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα Robinson παρατηρήθηκαν κατά θέσεις χαρακτηριστικές οπές οφειλόμενες πιθανώτατα σε ρευστοποίηση των άμμων των θινών της παραλίας. Οι οπές ήταν της τάξης του ενός μετρού και παρατηρήθηκαν σε ένα μεγάλο τμήμα της παραλιακής ζώνης. Πιστεύεται ότι οι μεγάλες ζημιές του ξενοδοχειακού συγκροτήματος οφείλονται ως ένα βαθύμο και στα φαινόμενα ρευστοποίησης των σχηματισμών θεμελίωσης.

C. **Βορειοδυτικό άκρο της Χερσονήσου της Κυλλήνης (P4, P5).** Κατά μήκος της ακτογραμμής στο βορειοδυτικό άκρο της Χερσονήσου παρατηρήθηκαν τοπικές μικροκαθίξεις οι οποίες οφείλονται σε φαινόμενα ρευστοποίησης. Οι καθίξεις είναι της τάξης των 50-70 εκατοστών περίπου και απαντούν σε μία ζώνη μήκους 20-30 μέτρων και εύρους 1-2 μέτρων.

6. ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ

Τα φαινόμενα εκτίναξης νερού και άμμου είναι σημαντικά και συνδέονται συχνά με σεισμικές κινήσεις. Εκδηλώνονται κυρίως κατά την διάρκεια μεγάλων σεισμών και συνεχίζουν να αποτελούν για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν και

πιριν από την εκδήλωση μεγάλων σεισμών, με αποτέλεσμα να θεωρούνται και πρόδρομα φαινόμενα.

Στον Ελληνικό χώρο έχουν παρατηρήθει και καταγραφεί ορισμένες περιπτώσεις φαινομένων εκτίναξης νερού και άμμου που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια σεισμικών κινήσεων. Συγκεκριμένα ο ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (1976) αναφέρει ότι ο SCHMIDT παρατήρησε φαινόμενα εκτίναξης νερού και άμμου κατά τον σεισμό του Αιγαίου πλησίον της ακτής και μεταξύ των ποταμών Εαστινού και Μεγανήθου, τα οποία συνδέονται πολλές εδαφικές διαρρήξεις, και μετατοπίσεις γραμμών ακτών. Ανάλογα φαινόμενα αναφέρονται και από τον ΜΑΡΑΒΕΑΚΗ (1941) κατά τους σεισμούς της Λάρισας (1 Μαρτίου 1941) κοντά στα χωριά Ελευθέριο και Νέσσο σε επίσης και από το θεοφάνειαν ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΑΤΙΟΥ κατά τον σεισμό των Σοφάδων στις 30 Απριλίου 1954 (ΠΑΓΙΑΖΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΜΩΥΓΙΑΡΗΣ, 1986).

Κατά τον σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 παρατηρήθηκαν στην περιοχή Μπούκα Βαρθολομείου εντυπωσιακά φαινόμενα εκτίναξης νερού και άμμου τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες αγροτών διήρκησαν για μερικές ώρες μετά τη δόνηση. Τα φαινόμενα παρατηρήθηκαν στην ίδια θέση που παρατηρήθηκαν και ορισμένες εδαφικές διαρρήξεις που περιγράφηκαν προηγουμένων (Εικ. 8). Από τη μελέτη στην περιοχή διαπιστώθηκε ότι η εκτίναξη νερού και άμμου καθώς επίσης και άλλων υλικών (χαλίκων, λιών, αργίλων) έγινε μέσα (i) από κρατήρες που έμοισκοντο κατά μήκος των εδαφικών διαρρήξεων, (ii) από κρατήρες οι οποίοι ευρίσκοντο στην τομή δύο ή περισσότερων εδαφικών διαρρήξεων, (iii) από τις ίδιες τις διαρρήξεις σε όλο το μήκος τους ή σε ένα μεγάλο τμήμα τους και (iv) από μεμονωμένους κρατήρες ή ομάδες κρατήρων. Ειδικώτερα:

a. Ως κρατήρες κατά μήκος των εδαφικών διαρρήξεων είχαν διάμετρο ως 40 εκατοστά.


Γύρω από αυτούς αποτέλεσαν αρχικά κυανές ιλύες και στη συνέχεια καστανέρυθροι άμμοι που μάλιστα διατάσσονται σε ομόκεντρους κύκλους. Επίσης από την ποσότητα και τη διάταξη των υλικών γύρω από τους κρατήρες συμπεραίνεται ότι η ταχύτητα εκροής θα πρέπει να ήταν σχετικά μεγάλη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίναξης επήλθε σύμπυκνωση των υλικών - λόγω της απώλειας ύδατος - με αποτέλεσμα τα κεντρικά τμήματα των κρατήρων να καταρρεύσουν.

b. Ως κρατήρες οι οποίοι ευρίσκοντο στην τομή δύο ή περισσότερων εδαφικών διαρρήξεων είχαν ως επί το πλείστον μεγάλες διαμέτρους οι οποίες συχνά υπέρβαιναν τα 60 εκατοστά φθαίνοντας και το ένα μέτρο. Λόγω των διαστάσεων τους η ταχύτητα εκροής θα πρέπει να ήταν σχετικά μικρή γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την παρουσία μέσα ή γύρω από αυτές μόνο λεπτομερών υλικών, και όχι αδρομερών.

c. Ή εκροή-εκτίναξη κατά μήκος των εδαφικών διαρρήξεων είχε σαν αποτέλεσμα την άποθεση καστανέρυθρης άμμου, ορισμένων χαλίκων και κυανών ιλύων. Από τη διάταξη των υλικών συμπεραίνεται ότι πρώτη είλαβε χώρα η εκτίναξη των λεπτομερών υλικών και άλλοι ούθησες η εκτίναξη των αδρομερών.

d. Ως μεμονωμένοι κρατήρες είχαν σχετικά μικρή διάμετρο η οποία δεν υπερέβαινε τα 20 εκατοστά. Γύρω από τις οπές υπήρχε μεγάλη συσσώρευση καστανέρυθρης άμμου. Η ταχύτητα εκτίναξης θα πρέπει να ήταν σχετικά μεγάλη ως πολύ μεγάλη γεγονός που προκύπτει από το σχήμα του κρατήρα και τα υλικά που αποτέλεσαν (Εικ. 5). Η πιθανότητα ύπαρξης και αέριας φάσης στη διαδικασία εκτίναξης σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιθανή.

Τα φαινόμενα εκτίναξης νερού και άμμου που έλαβαν χώρα στην περιοχή Μπούκας Βαρθολομείου κατά τους σεισμούς της 16 Οκτωβρίου 1988 κατά τους ΜΑΡΙΩΛΑΚΟΥ κ.ά.



Εικ. 6. Στέρεο διαγράμματα στα οποία φαίνονται τα διαδοχικά στάδια δημιουργίας των εδαφικών διαρρήξεων και των φαινομενών εκτίναξης νερού και άμμου στην περιοχή Μπούκα Βαρθολομείου (από ΜΑΡΙΟΛΑΚΟ Κ.ά. 1989).


Fig. 6. Block demonstrating where the successive phases of the ruptures and the phenomenon of water's and sand's shaking off creation at the area of Boukia-Vartitholomio (MARIOLAKOS et al., 1989).

(1989) οφείλονται (i) στην (δια τη σεισμική κίνηση και (ii) στις ευνοικές γεωλογικές συνθήκες που υφίστανται στη συγκεκριμένη θέση και ειδικότερα στην παρουσία ενός εύκαμπτου κάτωτερου σχηματισμού ο οποίος αποτελείται κυρίως από λεπτή άμμο με έντονη την παρόδυση υγρής φάσης και ενός ανώτερου και άκαμπτου σχηματισμού πάχους 40 περίπου εκατοστών ο οποίος αποτελείται από ίλι, λεπτή, μέση και χονδρή άμμο. Η σεισμική κίνηση είχε σαν αποτέλεσμα την ρευστοποίηση του κατωτέρου σχηματισμού ενώ η ταυτόχρονη διάρρηξη του ανώτερου άκαμπτου και αδιαπέρατου σχηματισμού (Εικ. 6) επέτρεψε την εκτίναξη προς τα άνω της ρευστής φάσης που παρέσυρε και λεπτομερή ή και αδρομερή υλικά ανάλογα με την ταχύτητα εκτίναξης η οποία είχε ελεχθεί από το εύρος ή όχι των διαρρήξεων.

7. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΔΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΦΩΝ

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή ο σεισμός της 16 Οκτωβρίου είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές στο δυτικό τμήμα του νομού Ηλείας που ουσιαστικά ταυτίζεται περίπου με το γεωγραφικό χώρο της Χερσονήσου της Κυλλήνης.

Στή συγκεκριμένη περιοχή έντυγε καρφή με γενική απογραφή των ζημιών των κατασκευές κάθε μιας οικιστικής μονάδας καθώς επίσης και της έκτασης των ζημιών σε κάθε κατασκευή. Η μελέτη περιλάμβανε και καταγραφή όλων των ιδιαίτερων περιπτώσεων κατ-



Εικ. 7. Γεωλογικό σκαριφήμα της Χερσονήσου της Κυλλήνης πάνω στο οποίο σημειώνονται τα ποσοστά των κατασκευών κάθε μιας οικιστικής μονάδας που έμειναν ανέπαφα (Α) υπέστησαν σημαντικές ζημιές (Β) και κρίθηκαν κατεστραφέα (Γ) (1: Ζημιές, 2: Πλευρικά κορήματα, 3: Beach Rocks, 4: Επαλιούθες, 5: Αιλιούθες, 6: Σχηματισμός Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας, 7: Σχηματισμός Λυγιάς, 8: Σχηματισμός Κροκαλοπαγών Ψηλής Ράχης, 9: Ασβεστολίθοι Κάστρου, 10: Εβαπορτές).

Fig. 7. Geological schema of the Kyllini peninsula demonstrating the percentage of the constructions of each village which were not destroyed (A), had a lot of damages (B), were totally destroyed (C).

(1. Dunes, 2. Talus, 3. Beach Rocks, 4. Coastal deposits, 5. Alluvial deposits, 6. Gloss sandstones formation, 7. Lygia formation, 8. Psili Rachi conglomerates formation, 9. Kastro limestones, 10. Evaporites).

στροφών και στη συνέχεια προστάθεια μιας πρώτης συσχέτισης τους με τις γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής, δεδομένου ότι λεπτομερείς μελέτες ευρίσκονται σε εξέλιξη (ΛΕΚΚΑΣ κ.ά. 1989).


Σε γενικές λοιπόν γραμμές και χωρίς βέβαια σε καμμία περίπτωση να επιχειρείται να αντιμετωπισθεί στο σύνολό του ένα τόσο σημαντικό θέμα είναι δυνατό, και με βάση (i) τα στοιχεία της καταγραφής των ζημιών τα οποία παρουσιάζονται στην εικόνα 7, (ii) τις παραπορήσεις σε ειδικές περιπτώσεις καταστροφών και (iii) τα γεωλογικά-γεωτεχνικά δεδομένα, να λεχθύν τα ακόλουθα:

- Τα ποσοστά των κτηρίων που έπαθαν σοβαρές βλάβες ή κρίθηκαν κατεδαφιστέα για κάθε μία από τις οικιστικές μονάδες της Χερσονήσου της Κυλλήνης δεν εξαρτώνται από τη γεωγραφική θέση κάθε μιας από αυτές.
- Δεν υφίσταται κάποια μεγάλη απόκλιση στα ποσοστά των ζημιών των παλαιών κατασκευών (λιθοριπή, πλινθόκτιστα) και στα ποσοστά των ζημιών των νέων κατασκευών (μπετόν). Επίσης δεν υπάρχει κάποια απόκλιση στα ποσοστά των ζημιών των χαμηλών (μονοόροφα) κατασκευών με τα αντίστοιχα των υψηλότερων κατασκευών (πολυόροφα).
- Τα ποσοστά των κατασκευών που έπαθαν σοβαρές βλάβες ή κρίθηκαν κατεδαφιστέα κάθε μιας οικιστικής μονάδας εξαρτώνται από τους γεωλογικούς παράγοντες της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται και συγκεκριμένα από τους σχηματισμούς θεμελίωσης, την τεκτονική παραμόρφωση και συνολικά την γεωλογική δομή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο χωρίο Κάστρο οι ζημιές ήταν περιωρισμένες για όσες κατασκευές ήταν θεμελιωμένες πάνω στους Ασβεστολίθους ενώ ήταν εκτεταμένες για όσες κατασκευές ήταν θεμελιωμένες πάνω στον σχηματισμό της Λαγιάς. Επίσης στην ίδια οικιστική μονάδα παρατηρήθηκε μια σχεδόν γραμμική ανάπτυξη στις καταστροφές που συνέπιπτε με ρήγματα τα οποία έτεμναν τους σχηματισμούς (ΛΕΚΚΑΣ κ.ά. 1989).
- Τα ποσοστά των κατασκευών που έπαθαν σοβαρές βλάβες ή κρίθηκαν κατεδαφιστέα σε κάθε μία οικιστική μονάδα εξαρτώνται άμεσα από τους γεωτεχνικούς παράγοντες της περιοχής ανάπτυξης της μονάδος και συγκεκριμένα από (i) τη φύση των σχηματισμών θεμελίωσης και τα γεωμηχανικά μεγέθη τους όπως για παράδειγμα τη συνοχή τη δυναμική και στατική σταθερότητα, την αντοχή κ.ά., (ii) την παρουσία ή όχι υδροφόρου ορίζοντα σε μικρό βάθος, (iii) την παρουσία ορισμένων σχηματισμών που δημιουργούν γεωτεχνικά προβλήματα όπως ρευστοποίησης, διαφορικές καθιζήσεις κ.ά.

III. ΣΧΟΛΙΑ

Όπως διαπιστώνεται από τα προηγούμενα ο σεισμός της 16 Οκτωβρίου 1988 είχε σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση ενός μεγάλου αριθμού φαινομένων στον γεωγραφικό χώρο της Χερσονήσου της Κυλλήνης (Εικ. 8). Θα μπορούσε μάλιστα να υποστηριχθεί ότι σπάνια παρούσασται, μετά από μία σεισμική κίνηση ανάλογου μεγέθους μία τόσο μεγάλη ποικιλία εντυπωσιακών φαινομένων η καταγραφή των οποίων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω γεωλογική, τεκτονική-νεοτεκτονική, σεισμολογική και τεχνικογεωλογική έρευνα της περιοχής που επλήγει.

Πρόγματι είναι γεγονός αναδιαμφισθήτο ότι η σωστή καταγραφή και μελέτη των σεισμικών διαρρήξεων, των εδαφικών διαρρήξεων, των μεταθέσεων των γραμμών ακτών και των καταπτώσεων μιας συγκεκριμένης περιοχής βοηθά να γίνει προσέγγιση με τον καλύτερο τρόπο στα προβλήματα της τεκτονικής γεωλογίας, της νεοτεκτονικής εξέλιξης και της εκδηλωσης των σεισμών.



Εικ. 8. Συνθετικός χάρτης με τις μακροσεισμικές παρατηρήσεις στην Χερσόνησο της Κυλλήνης (1. Σεισμικά ρήγματα, 2. Εδαφικές διαρρήξεις, 3. Καταπτώσεις, 4. Μεταθέσεις γραμμών ακτών, 5. Φαινόμενα ρευστοποίησης, 6. Εκτίναξη νερού και άμμου).

Fig. 8. Synthetic map with the macroseismic observations at Kyllini peninsula. (1. Seismic faults, 2. Ground ruptures, 3. Rockfalls, 4. Shoreline displacements, 5. Liquification phenomena, 6. Water's and Sand's Shaking off).

Επι πλέον τα φαινόμενα ρευστοποίησης και τα φαινόμενα εκτίναξης νερού και άμμου σε συγκεκριμένους σχηματισμούς, ή αλληλουχία σχηματισμών αλλά και οι καταπτώσεις, υποδεικνύουν περιοχές σπις οποίες η οικιστική ανάπτυξη ή εν γένει η κατασκευή τεχνικών έργων είναι προβληματική αν όχι επικίνδυνη.

Τέλος η μελέτη της κατανομής των ζημιών-καταστροφών σε οικιστικές μονάδες μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ποιοι από τους γεωλογικούς σχηματισμούς που εμφανίζονται είναι ασφαλέστεροι για θεμελίωση και σε ποιότης από αυτούς θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα κατά την κατασκευή ή ακόμα να αποφεύγονται για την θεμελίωση. Τούτο υποδεικνύει και την ανάγκαιότητα εκπόνησης μικροζωνικών-γεωτεχνικών μελετών για κάθε μία οικιστική μονάδα έτσι ώστε στο μέλλον να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τις σεισμικές κινήσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1976). Στοιχεία σεισμολογίας και φυσικής του εσωτερικού της γης. Εκδόσεις Παν/μίου Αθηνών.
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Γ. (1969). Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας κλ. 1:50.000. Φύλλο "Βαρθολομέω", ΙΓΜΕ, Αθήνα.
- HAGEMAN, J. (1977). Stratigraphy and sedimentary History of the Upper Cenozoic of the Pyrgos area (W. Peloponnesus, Greece). Ann. Geol. pays Helle. 28, 299-333.
- ΚΑΜΠΕΡΗΣ, Ε. (1987). Γεωλογική και Πετρελαιογεωλογική μελέτη Β.Δ. Πελοποννήσου. Διδακτορική διατριβή, Ε.Μ.Π.
- KOWALCZYK, G. & WINTER, K.P. (1979a). Die geological Entwicklung der Kyllini - Halbinsel in Neogene and Quartaz (West Peloponn, Griechenland), Z. dt geol. Ges. 130.
- KOWALCZYK, G. & WINTER, K.P. (1979b). Outline of the Cenozoic history of the Kyllini peninsula, W. Peloponnes. In: Symeonides, N., Paparikolaou, D. and Dermitzakis, M. Field guide to the Neogene of Megara-Peloponnesus-Zakynthos. Department of Geology and Palaeontology, S. A. No 34.
- ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΓΟΣ Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., (1989). Η επίδραση των γεωλογικών συνθηκών στην κατανομή των καταστροφών του χωριού Κάστρου (Χερσόνησος Κυλλήνης) κατά τον σεισμό της 16.10.89. Περιληψη, Γεωνημέρωση, τεύχος 6.
- NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS, SEISMOLOGICAL INSTITUTE, (1988). Seismological monthly bulletin, October 1989. Athens.
- ΜΑΡΑΒΕΑΑΚΗ, Ι., ΜΑΞ. (1941). Γεωλογική και μακροσεισμική σπουδή του ερημωτικού σεισμού της Λαρίσης της 1ης Μαρτίου 1941. Ανάτυπο εκ της Τριακονταπεντετετρίδος του καθηγητού Ν. Κρητικού (1907-1942).
- ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (1989). Εδαφικές διαρρήξεις με ταυτόχρονη εκτίναξη νερού και άμμου κατά το σεισμό της 16-10-1988 στην περιοχή του Βαρθολομείου (υπό δημοσίευση).
- ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ. & ΜΟΥΓΓΙΑΡΗΣ, Ν. (1986). Ο σεισμός των Σοφάδων της 30ης Απριλίου 1954. Παρατηρήσεις υπαίθρου του Γιάννη Παπασταματίου. Γεωφ. - Γεωλ. Μελ., ΙΓΜΕ ειδ. εκδ. 341-362.
- SEED, I.B. (1976). Evaluation of Soil Liquefaction Effects on Level Ground during Earthquakes. Amer. Soc. of Civil Eng. Liquefaction problems on geotechnical engineering, 1-19.
- UNDERHILL, J.R. (1985). Neogene and Quaternary tectonics and sedimentation in Western Greece. PhD. thesis, Univ. Wales.
- UNDERHILL, J.R. (1988). Triassic evaporites and Plio-Quaternary diapirism in Western Greece. Journal of the Geological Society, London, Vol. 145, pp. 269-282.