

Πρακτικά	4ου Συνέδριου	Μάιος 1988	
Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρ.	Τομ. XXIII/3 Vol.	σελ. 319-331 pag.	Αθήνα 1989 Athens
Bull. Geol. Soc. Greece			

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986

Γ. ΞΕΙΔΑΚΗ*, Π. ΜΑΡΙΝΟΥ**, Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗ*

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μετά από τις σεισμικές δονήσεις στην περιοχή της Καλαμάτας το Σεπτέμβριο του 1986, διερευνήθηκαν τα κατολισθητικά φαινόμενα που συνέβησαν στο δρόμο Σπάρτης-Καλαμάτας.

Στην εδώ εργασία παρουσιάζεται μια σύντομη απογραφή-περιγραφή και ταξινόμηση των φαινομένων αυτών και συζητείται η πιθανή σύνδεσή τους με τους σεισμούς της 13-9-86.

Από την μελέτη αυτή προέκυψε ότι τα φαινόμενα αστάθειας περιορίστηκαν κυρίως στα ανθρακικά πετρώματα της Ζώνης της Τρίπολης και σε μια ζώνη διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ, στην οποία έχουν γενικότερα εκδηλωθεί και οι επιφανειακές διαρρήξεις ή τα ρήγματα που επεναδραστηριοποιήθηκαν π.χ. κοιλάδα του Νέδοντα, του Καρβελιώτικου κ.ά.

Οι αστάθειες ήταν κυρίως καταπάσιες-αποκολλήσεις βράχων, το μέγεθος των οποίων οπάνια υπερέβαινε το $1m^3$. Οι ολισθήσεις τραπεζών και οι σφρινούσιδες κατολισθήσεις ήταν περιορισμένες. Οι καταπάσιες είχαν μηχανισμούς είτε ανατροπής είτε "εκτίναξης". Οι επίπεδες κατολισθήσεις εκδηλώθηκαν σε περιοχές με κληνηματικά ευνοϊκή διάταξη των ασυνεχειών καταγόνων γωνίες ολισθησης μεγαλύτερες των 40° παρόλη την ύπαρξη μέσης τραχύτητας ($JRC=5$).

Στην εργασία τέλος συζητείται το θέμα της γενικότερης επικινδυνότητας του δρόμου από πλευράς φαινομένων αστάθειας και ταμέτρα προστασίας που είναι δυνατόν να ληφθούν.

ABSTRACT

Shortly after the Kalamata earthquake in 13th September 1986 ($M=6,2R$), an inventory of the slope instability phenomena happened in the Kalamata-Sparti roadway were carried out. The aerial distribution and the kinds of these phenomena were studied and their relation to the surface ruptures due to the earthquake considered.

From these studies it was concluded that most of the landslides triggered by the earthquake were concentrated in the deep valleys and gorges of the calcareous rocks of the Tripolis Zone e.g. the gorges of Nethoda and Karyeliotikou streams and in a zone of NE-SW direction, where the surface ruptures and the fault reactivation occurred. The instability phenomena were almost absent in clayey rock zones such as in schist and flysch, inspite of the fact that in these zones there are locations with permanent instability problems e.g. at the 5th and 37th km from Kalamata. This may be attributed to deep ground water horizon at that time. The plattenkalk unit, 38 km eastward of Kalamata, was not affected by the shocks.

The rock slides in limestone were mostly small slides, rock-falls and toppling. The volume of the blocks fallen rarely exceeded $1m^3$. The plane slides and wedges were limited in a few cases and happened at angles of the sliding surface greater than 40° . The mean roughness of the sliding surfaces was around 5 ($JRC=8-10$) and the mean values of the Schmidt hammer rebound number was 42 ($\sigma_c=100MPa$).

The permanent problem of the road is the rock-falls triggered by various factors and not only by the earthquake. Some preventive measures are also proposed.

* Υποψηφική Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Γιαννίδα Πολιτειών Μηχανικών, Γορτίας Γεώτεχνης Μηχανικής

** Ε.Μ.Π., Τμήμα Πολιτειών Μηχανικών, Γεωτεχνικός Τομέας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Ιστορικό καὶ Σεισμοτεκτονικά Στοιχεία του Σεισμού

Η πόλη της Καλαμάτας καὶ η ευρύτερη περιοχή, βόρεια καὶ ανατολικά της πόλης, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 1986 (GMT 17,25) επλήγει από σεισμό (κύριος σεισμός), ο οποίος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καὶ του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ, είχε μέγεθος $M_s = 6,2$, χωρίς προσεισμικές δονήσεις. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός ακολούθως δύο μέρες αργότερα, τη Δευτέρα 15.9.86 (GMT 11: 41) καὶ είχε μέγεθος $M_s = 5,4$. Ο αμέσως μετρότερος μετασεισμός είχε μέγεθος $M_s = 4,2$ (GMT 01:48, 15.9.86).

Το επίκεντρο του κύριου σεισμού ήταν 12km περίπου βόρεια της πόλης της Καλαμάτας καὶ του ιεραλύτερου μετασεισμού: 1 km ανατολικά.

Οι καταστροφές από τους σεισμούς της 13-15/9/86, περιορίστηκαν σε μια ζώνη 6-8 km πλάτους, με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, ανατολικά της Καλαμάτας από οποία συμπεριλαμβάνεται καὶ η πόλη. Στη ζώνη αυτή εμφανίστηκαν επιφανειακές ρωγματώσεις του εδάφους καθώς καὶ πολλά κατολισθητικά φαινόμενα, με τα οποία θα ασχοληθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Επιφανειακές ρωγματώσεις του εδάφους εμφανίστηκαν κυρίως στις περιοχές των χωριών Ελαιοχώρι, Περιβολάκια, Καρβέλι, Κουτσογέροι καὶ στη Μονή Ηανδράκι του χωριού Νέδουσα. Οι ρωγματώσεις αυτές είχαν μια γενική διεύθυνση Β.ΒΑ-Ν.ΝΔ καὶ σύμφωνα με τους Papazachos et al., 1986, αποτελούν τις επιφανειακές εκδηλώσεις ενός κανονικού ρήγματος, 2-3 km ανατολικά της πόλης της Καλαμάτας στην οποία συμπεριλαμβάνεται καὶ η πόλη, στην ανατολική πλευρά του Μεσσηνιακού Κόλπου, στις υπώρειες του Ταθύγετου με διεύθυνση Β.ΒΑ-Ν.ΝΔ καὶ 0 -30° κλίση.

Οι επιφανειακές ρωγματώσεις του εδάφους που προκλήθηκαν από τους σεισμούς της 13.9.86 καλύπτουν μια ζώνη μήκους 15-18 km (ΒΑ-ΝΔ) καὶ εκτείνονται λίγο-πολύ σ' όλο το μήκος του προαναιρέθητος ρήγματος.

Εκτός από τις παραπάνω επιφανειακές ρωγματώσεις, ρωγματώσεις εμφανίστηκαν καὶ σε άλλες διεύθυνσεις καὶ οφείλονται πιθανότατα σε ενεργοποίηση άλλων μικρότερων νεοτεκτονικών ρηγμάτων της περιοχής.

Ο δρόμος Καλαμάτας-Σπάρτης, τέμινε τη ζώνη του ρήγματος στην περιοχή των ασβεστολίθων της ζώνης της Τρίπολης στην περιοχή Καρβέλι-Λαδά-Αρτεμησία-Νέδουσα, όπου καὶ εμφανίστηκαν τα περισσότερα κατολισθητικά φαινόμενα από καταπτώσεις κυρίων βράχων.

Σύμφωνα με τους Μαριολάκο καὶ άλλους (έκθεση ΟΑΣΠ 1986), οι καταστροφές περιορίστηκαν κυρίως στο τεκτονικό βύθισμα δεύτερης τάξης (υποβύθισμα του βυθίσματος Μεσσηνίας-Κυπαρισσίας) της Δίμιοβας-Περιβολακίου-Καλαμάτας, μέσα στο οποίο έγιναν καὶ οι περισσότερες σεισμικές διαρρήξεις καὶ επαναδραστηριοποιήσεις νεοτεκτονικών ρηγμάτων.

Τα όρια του βυθίσματος αυτού είναι: προς Βαρρά η ρηξιγενής ζώνη που αναπτύσσεται μεταξύ των ανθρακικών πετρωμάτων της ζώνης της Τρίπολης καὶ του φλύση της ίδιας ζώνης (περιοχή Κάτω Καρβέλι), προς νότο δε το ρήγμα κατά μήκος του ρέμματος του χειμάρρου Ξερίλα-τεκτονικό κέρας Καλάθιου όρους. Το ανατολικό όριο ορίζεται από τη ρηξιγενή ζώνη που διέρχεται από το χωριό Αράχοβα με ρήγματα διεύθυνσης Β-Η καὶ τέλος το δυτικό όριο συμπίπτει με την κοιλάδα του Νέδοντα, στην Καλαμάτα, καὶ το μικρό τεκτονικό κέρας "Ασπροχώματος-Κουταλά".

1.2. Γεωλογία της περιοχής

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η ευρύτερη περιοχή του δρόμου Σπάρτης-Καλαμάτας. Πρόκειται για μία ορεινή περιοχή στην οποία η μορφολογική εικόνα καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από τεκτονικά στοιχεία που προκλήθηκαν κατά τη νεοτεκτονική περίοδο. Η περιοχή αποτελεί τα βόρεια άκρα του Ταθύγετου.

Από γεωλογική πλευράς οι σχηματισμοί της περιοχής σε ένα μεγάλο βαθμό ανήκουν στην ενότητα της Τρίπολης, υπόβαθρο της οποίας για την περιοχή αυτή θεωρούν-

τα από πολλούς ερευνητές τα μεταμορφωμένα της ενότητας της Άρνας, τα οποία εμφανίζονται στην επιφάνεια στο κεντρικό τμήμα της περιοχής που μελετάται. Η ενότητα της Άρνας περιλαμβάνει τα μέσου μέχρι υψηλού βαθμού μεταμόρφωσης πετρώματα, με ήλικια μεταμόρφωσης Ήκαιανική-Κάτω Μειοκανική (SEIDEL et al 1982), και παρεμβάλλεται τεκτονικά ανάμεσα στην ενότητα Μάγης (Ιόνιος ζώνη) και την ενότητα της Τρίπολης προς τα πάνω (σχ.1) (ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1986).

Η ενότητα της Άρνας αντιπροσωπεύεται στην περιοχή από σχιστολιθικά πετρώματα (φυλλίτες, σχιστόλιθοι) με μια ποικιλία πετρολογικών τύπων από χαλαζίτες που εμφανίζονται συνήμως μυλοντιτιωμένοι, καθώς και μια σειρά από μετακροκαλοπαγή, μεταβαστικές, μετατόφφους και μεταπλάστες. Εκτείνεται περίπου Β-Ν. Το δυτικό της δρυό θρύσκεται σχεδόν στο χωρίο Αρτεμησία ενώ το ανατολικό περίπου στο παγετόρεμα.

Η ενότητα της Τρίπολης, όπως είπαμε, καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση. Η λιθολογική της δημιούργηση στους σχηματισμούς (ασβεστόλιθοι της ζώνης φάσης) δυσκολεύει πάρα πολύ τη διάκρισή τους σε επιμέρους στρωματογραφικούς ορίζοντες, με εξαίρεση τη βάση της στρωματογραφικής στήλης και την οροφή της.

Στην περιοχή μας εμφανίζονται αγατολικά της ενότητας της Άρνας σχεδόν μέχρι τη Σπάρτη, αλλά κυρίως η μεγάλη της έκταση εντοπίζεται στα δυτικά της ζώνης της Άρνας μέχρι την Καλαμάτα. Είναι δε η ζώνη, μέσα στην οποία εμφανίστηκαν οι επιφανειακές διαρρήξεις και τα κατολισθητικά φαινόμενα. Αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθους με μικρές εξαιρέσεις. Στη βάση της στήλης που εμφανίζονται τα στρώματα "Τυρού" όπως ονομάζονται, (από το ΚΤΕΛΑ)*, τα οποία είναι ήλικιας Περιμούν-Κάτω Τριαδικού και αποτελούν ένα σύμπλεγμα πετρωμάτων που περιλαμβάνει λάζες, ασβεστόλιθους, τόφφους, τοφφίτες, αργιλικούς σχιστόλιθους, και φωμιτίτες. Σε ορισμένες θέσεις εμφανίζονται ελαφρά μεταμορφωμένα. Εντοπίζονται ως μία ζώνη μεκρού πλάτους με διεύθυνση Β-Ν, αμέσως δυτικά της Αρτεμησίας μέχρι και το χωρίο Καρβέλιο.

Τα είδη των ασβεστόλιθων που μπορούν να διακριθούν στην ενότητα της Τρίπολης είναι:

Οι δολομιτικοί ασβεστόλιθοι που εντοπίζονται πάνω από τα στρώματα Τυρού και παρουσιάζουν έντονο τεκτονισμό.

Οι ανοικτότεφροι ασβεστόλιθοι, κρυσταλλικοί, παχυστρωματώδεις. Οι τεφροί ασβεστόλιθοι λίγο βιτούμενιούχοι και οι πλακώδεις ασβεστόλιθοι που εντοπίζονται κυρίως ανατολικά της ενότητας της Άρνας.

Για την ενότητα της Τρίπολης σημασία έχει η εμφάνιση του φλύσχη, που αποτελεί το ανώτερο δρύο της ενότητας. Πρόκειται για ένα ιδιόμορφο φλύσχη όπου η κύρια μάζα είναι κλαστική και ιδιαίτερα φαμιτική και έχει μέσα του ογκώδη κλαστικά υλικά. Ο φλύσχης αυτός εντοπίζεται δυτικά της περιοχής κοντά στην Καλαμάτα. Η εμφάνισή του διακόπτεται σε ορισμένες θέσεις από την εμφάνιση σχηματισμών της ενότητας της Πίνδου που επικάθεται πάνω σ' αυτόν. Η ενότητα της Πίνδου αντιπροσωπεύεται στην περιοχή από λευκότεφρους ασβεστόλιθους, λεπτοστρωματώδεις και αποτελεί, ως γνωστόν, ένα τεκτονικό κάλυμμα πάνω στην ενότητα της Τρίπολης.


Εντοπίζεται αποκλειστικά στην περιοχή μεταξύ Νέδοντα και το χείμαρρο Ξερίλα, στα χωριά Περιβολάκια-Ελαιοχώρι. Η περιοχή αυτή αποτελεί, όπως αναφέρθηκε, ένα μεκρό τεκτονικό βύθισμα στο οποίο επικάθεται η ζώνη της Πίνδου.

2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΟΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Από πλευράς γεωλογικών σχηματισμών, η ζώνη του δρόμου Σπάρτης - Καλαμάτας αναφέρεται:

- Στο τμήμα των πρανών προς τη Σπάρτη, ανατολικό τμήμα δρόμου, με ασβεστόλιθους που ανήκουν κυρίως στην ενότητα των πλακώδων ασβεστολίθων και πολύ λιγότερο στους ασβεστόλιθους της ζώνης της Τρίπολης.
- Το κεντρικό τμήμα που διασχίζει τους σχιστόλιθους και χαλαζίτες της φυλλίτηκής σειράς της "Άρνας".
- Το δυτικό τμήμα, προς την Καλαμάτα, όπου ανοίγεται και το φαράγγι του

* Έργο Δ.Παπανικολάου, 1986, σελ.115



ΥΠΟΨΗΦΙΑ



Τετρατογενής, άλλοιμια, μάργες, πλευρικά κορίματα

Απίστετόλιθοι εγη, πένδου εικαστήνονται κάτω στη ζώνη της Τρίπολης.
Λευκότεφροι, λεπτοπλακώδεις με κονύλιους πυρπετέδαιον.Φλύαχης οδιστήρετος της ζώνης της Τρίπολης. Εναλλαγές τεμάχων μαργάνη,
φωματινών με ενοιρωσεις ασβετολίουν, Ηώκαινα-Ολιγόκολνο.Απίστετόλιθοι οδιστήρετοι της ζώνης της Τρίπολης. Τεφροί έως ροδόχραμοι, μέσα
έως ποχυστρωματώδεις βαλούτειοι, κρυσταλλικοί με ενοιρωσεις λατυποπαγών
κατά θέσεις. Ιουρασικό-Κρητικόδ.

Ξερόματα τυρού, Ηφαιστοτελο-Ιζηματογενής σειρά.

Ενδίπτη "Αρνίς" ή φυλλιτική-χαλοζιακή σειρά. Ξετετόλιθοι μαρμαρωγιακοί,
χλωμιτικοί, αμφιβόλιτικοι. Ενοιρωσεις Μετακρακολοναγών, Μεταθασαλών, Μαρ-
μάρων Κ.Δ. Πεδρυσιο-Τριπολικόδ.

Λεπτοπλακώδεις ασβετόλιθοι



Γεωλογικό δριτα



Ρήγμα

— — — Έχοντας νεοτεκτονικού ρήγματας



Δρόμοι



Επίκεντρο κύρου σεισμού



Επιύθημη



Βύθισμα



Χαρτοθετήσιμος


Νέδοντα, καλύπτεται από τους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς της Τρίπολης. Τα φαινόμενα αστάθειας που περιγραφονται στη συνέχεια ακολουθούν τη σειρά που συναντήθηκαν κατά την πορεία από τη Σπάρτη προς την Καλαμάτα και δίνονται σε χιλιομετρική απόσταση από την πόλη της Σπάρτης με μία σχετική ακρίβεια.

(1) Στην περιοχή της Τρύπης αρχίζει και το ορεινό ανάγλυφο με φυλλίτες και ασβεστολιθικούς της Τρίπολης που καλύπτουν την έξοδο των χαραδρώσεων της ορεινής μάζας.

Κανένα κατολισθητικό φαινόμενο δεν παρατηρείται.

(2) Στη συνέχεια αναπτύσσονται συνεχώς ασβεστόλιθοι της σειράς των πλακωδών ασβεστολιθινών. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί είναι κρυσταλλικοί, τεφρόδευκοι, λεπτοστρωματώδεις ή ως τοπικά μεσοστρωματώδεις, με λεπτές ενστρώσεις ή βολβούς πυριτιούλιθων. Η περιοχή παρουσιάζει τοπικά φαινόμενα ασταθειών, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Κανένα δύως από αυτά δεν προκλήθηκε από το σεισμό.

(3) Στο χιλιόμετρο 13.50 αναπτύσσεται σταδιακά αστάθεια υπό μορφή ολισθήσεως τμημάτων ασβεστολιθικών τραπεζών. Η ολισθηση γίνεται πάνω στις επιφάνειες στρώσης που έχουν προσανατολισμό περίπου προς τη διεύθυνση του δρόμου. Η κλίση και η φορά κλίσεως είναι $35^{\circ}/110^{\circ}$ και η επιφάνεια επικαλύπτεται από ένα "υμένα" οξειδών ή ασβεστίτη, ελαφρά μικρότερης αντοχής από τον υγιή ασβεστόλιθο. Η σκληρότητα κατά Schmidt του υλικού στην επιφάνεια των ασυνεχειών είναι 25-40 (40-120MPa). Η τραχύτητα της επιφάνειας των ασυνεχειών εκτιμήθηκε σε JRC VII-VIII που αντιστοιχεί σε περίπου λείες επιπέδες επιφάνειες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της βραχομάζας εξηγούν και την αστάθεια της ζώνης αυτής για κλίσεις 35° (οριακές κλίσεις για ασβεστόλιθο). Η περιοχή αστάθειας είναι σχετικά περιορισμένη, παρ' ότι τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται και σε άλλες θέσεις. Τα κατ' εξοχή ασταθή τεμάχια έχουν αποκολληθεί από παλαιότερες μετακινήσεις γι' αυτό και δεν ενεργοποιήθηκαν νέα από τους σεισμούς σχ.2)*.




Σχ.2. Απόσπαση και ολισθηση "τεμαχών" πάνω σε επιφάνειες στρώσης με στοιχεία $35^{\circ}/110^{\circ}$ περίπου.
Δρόμος Σπάρτης-Καλαμάτας, χιλιόμετρο 13,50
(Σκαρίφημα)

* Όλα τα σχήματα των ασταθειών που ακολουθούν είναι σκαριφήματα και δεν έχουν υλεύεται υπό κλίμακα.

- (4) Στην περιοχή των χιλιομέτρων 17-17.50 οι ασβεστόλιθοι παρουσιάζονται ιδιαίτερα διαταραγμένοι, όχι στρώσεις είναι πάλι ουδέρροπες προς το πρανές με μικρότερες κλίσεις (ως 25°) αλλά τα φαινόμενα εκδηλώνονται με καταπτώσεις από μηχανισμό ανατροπών (σχ.3). Οι ανατροπές διευκολύνονται από τις ρωγμές εφελκυσμού που δημιουργούνται από την εκτόνωση των παραμενουσών τάσεων (αναπνοής) του πετρώματος στο πρανές και η περιστροφή των τεμαχών γίνεται κυρίως πάνω στις επιφάνειες στρώσεως.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Ο σεισμός του 1986 δεν την ενεργοποίησε, αλλά ένας μεγαλύτερος σεισμός με πλησιέστερο επίκεντρο και ενεργοποίηση των εδώ ρηγμάτων είγατε βέβαιο ότι θα προκαλέσει εκτεταμένες καταπτώσεις.

*Αμεση προστασία μπορεί να γίνεται με ελεγχόμενη απόσπαση των τμημάτων της βραχομάζας που είναι έτοιμα για ανατροπή και απάλυνση των κλίσεων στην κεφαλή των πρανών.



Σχ.3. Καταπτώσεις από ανατροπές κυρίως.
Ρωγμές εφελκυσμού λόγω εκτόνωσης παραμενουσών τάσεων "αναπνοής" του πετρώματος. Δρόμος Σπάρτης-Καλαμάτας Χλμ. 17⁰. Πρόσφατη τεκτονική

- (5) Στο κεντρικό τμήμα και μέχρι την περιοχή Αρτεμησίας, στην περιοχή δηλαδή ευρείας εξάπλωσης των φυλλιτών δεν παρατηρήθηκαν γύρω από το δρόμο φαινόμενα αστάθειας που να οφελούνται στο σεισμό. Να σημειωθεί ότι οι σχιστόλιθοι και ο αποσαθρωμένος μανδύας τους είναι πετρώματα ευαίσθητα στις κατολισθήσεις.


- (6) Στα φυσικά πρανή της ορεινής μάζας μετά την Αρτεμησία στο 37⁰ χιλιόμετρο εμφανίζονται οι πρώτες πολύ μικρές και αραίες αποσπάσεις τεμαχών από τη βραχομάζα των ασβεστολίθων και διολυμητών της Τρίπολης*, που προκλήθηκαν από το σεισμό.

Από το 38⁰ χιλιόμετρο αρχίζουν αποσπάσεις βράχων και από τα τεχνητά πρανή του δρόμου. Τα πρανή αυτά παρότι δεν έχουν μεγάλο ύψος (4-6m) αγαπτύσσονται μέσα σε τεμαχισμένη βραχομάζα που επιτρέπει την εκτίναξη "τεμαχών" διαστάσεων από ολίγων δεκάδων εκατοστών (30X40X30cm) μέχρι και ενός μέτρου. Η διάταξη των επιπέδων ασυνέχειας (διακλάσεις-στρώσεις) δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την εκδήλωση καταπτώσεων χωρίς την επίδραση των σεισμικών επιβαρύνσεων π.χ. Οι διακλάσεις 55⁰/185⁰ στις οποίες οφελούνται οι αποσπάσεις, οριακά μπορούν να δώσουν αγατροπή τεμαχών σε μη δυναμική επιβάρυνση του πρανούς. Οι στρώσεις


*Οι ασβεστόλιθοι ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", στην Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ ωματώδεις.

δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο στην αστάθεια. Αντίθετα οι άλλες διακλάσεις (π.χ. οικογένεια $70^{\circ}/280^{\circ}$) διευκολύνουν τον αποχωρισμό των "τεμαχών" που τελικά ανατρέπηκαν από το σεισμό, λόγω ευνοϊκής διάταξης προς το πρανές. Οι ρωγμές είναι ανοικτές με λίγο αργιλικό υλικό πληρώσεως και η σκληρότητα Schmidt του ασβεστόλιθου 40-50 (σχ.4.α.β.).

- (7) Στο 39° χιλιόμετρο υπάρχει ένα μικρό λατομείο όπου οι ασβεστόλιθοι της Τρίπολης εμφανίζονται πιο λεπτοπλακώδεις. Οι καταπώσεις παράγουν πιο λεπτό υλικό ($20 \times 30 \text{ cm}$) και δημιουργούν και μικρές "σάρρες" σχ. 5. Οι αστάθειες αυτές δεν είναι βέβαια καινούργιες αλλά φαίνεται να ενεργοποιήθηκαν με το σεισμό.




Σχ.4, Δρόμος Σπάρτης-Καλαμάτας, Χλμ. 37° . Εκτίναξη τεμαχών παχυστρωματώδους ασβεστόλιθου μεγέθους μέχρι 1 m^3 .




Σχ.5, "Σάρρες" από λεπτό υλικό ($20 \times 30 \text{ cm}$) στη βάση του πρανούς στον λεπτοπλακώδη ασβεστόλιθο που ενεργοποιήθηκαν μερικά από το σεισμό. Χιλιόμετρο 39° από Σπάρτη

- (8) Στην περιοχή μεταξύ του 39° και 41° χιλιομέτρου, παρατηρούνται συνεχείς αποσπάσεις τεμαχών από τα τεχνικά πρανή (ύψους $4\text{-}8m$), όπου η ανατροπή λόγω διακλάσεων που τοπικά φθάνουν και στις 75° γωνία κλίσης, είναι ο κυριαρχος μηχανισμός. Στις ανατροπές αυτές προστίθενται και καταπτώσεις από αποσπάσεις τεμαχών από τη βραχομάζα των φυσικών πρανών. Ως αποσπάσεις αυτές έχουν γίνει υπό μορφή εκτίναξης μικρών γενικά τέμαχών που αν και δεν παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα εμφανίζουν μεγαλύτερους κινδύνους λόγω της μεγάλης ορμής που αποκτούν κατά την πτώση τους (σχ.6).
- (9) Στο χιλιόμετρο 41 , παρουσιάζεται κατολίσθηση με μορφή ολισθήσεως πάνω σε επιφάνεια στρώσεως που βρίσκεται σε παραλληλία περίπου με τη διεύθυνση του δρόμου και κλίνει ομόρροπα προς το πρανές. Η ασυνέχεια πάνω στην οποία έγινε η ολισθηση έχει στοιχεία $46^{\circ}/028^{\circ}$ και διευκολύνθηκε από το διαχωρισμό της βραχομάζας που προκάλεσαν διακλάσεις $75/275^{\circ}$ (σχ.6). Η τραχύτητα της στρώσης πάνω στην οποία έγινε η ολισθηση παρουσιάζει JRC 5 [λεία -κυματοειδούς μορφής]. Τα προέδυτα των κατολισθήσεων έδωσαν τεμάχη διαστάσεων $1X1X1m$ περίπου το δε ύψος της κεφαλής της κατολισθησης είναι περί τα $6m$.
- (10) Στην ίδια περιοχή κατάντη της προηγούμενης κατολισθησης, παρατηρούνται τα γνωστά φαινόμενα των ανατροπών που προκαλούνται από ασυνέχειες με χαρακτηριστικά $55^{\circ}\text{-}270^{\circ}$, οι οποίες βυθίζονται μέσα στο πρανές, σε συνδυασμό πάντα με τις υπόδοιπες ασυνέχειες που αποχωρίζουν τη βραχομάζα. (σχ.7). Επίσης παρουσιάζονται καταπτώσεις υπό μορφή τριγμάτων όπου ο ασβεστόλιθος παρουσιάζεται πυκνορωγματωμένος.




Σχ.6. Ολισθηση σε επιφάνεια στρώσης $46^{\circ}/28^{\circ}$, JRC-5. Τεμάχη $1m^3$.
Χιλιόμετρο 41 από Σπάρτη




Σχ.7. Ανατροπές. Χιλιόμετρο 41°

- (11) Από το χιλιόμετρο 42-43, παρατηρούνται αποκολλήσεις, καταπτώσεις, ή μικρές κατολίσθησεις (τραύματα) στο φυσικό πραγές του δεξιού αντερείσματος του Νέδοντα. Ο δρόμος που βρίσκεται στη βάση του αριστερού αντερείσματος δεν πλήττεται από τις καταπτώσεις αυτές που έχουν γενικά μικρή συχνότητα και περιορισμένη έκταση.
- (12) Στο χιλιόμετρο 43,5 παρουσιάζεται μεγάλη κατολίσθηση με ολίσθηση πάγω στην επιφάνεια στρώσεως. Ο ασβεστόλιθος είναι μεσοπλακώδης με πάχη τραπεζών από 0,60 m. Η ολίσθηση έγινε κλιμακωτά σε διάφορες επιφάνειες στρώσεως με χαρακτηριστικά, κλίση από 37° μέχρι 42° , με περισσότερες στις 42° , και ψφά κλίσης 320° , JRC Y (λειακοματειδούς μορφής). Στην αυσυνέχεια δεν παρεμβάλλεται "υμένας" από άλλο υλικό και η σκληρότητα Schmidt είναι 45-60 (σχ.8). Το πόδι της κατολίσθησης έχει πλάτος 40m περίπου και η υψομετρική διαφορά της κορυφής από το δρόμο, πάνω από 20m. Υπάρχει διάταξη επιπέδων στρώσεως ομόρροπη προς το πρανές, κινηματικά πολύ ευγονική κατάσταση για εμφάνιση αστάθειας (ολίσθησης).
- (13) Αμέσως κατάντη της μεγάλης αυτής κατολίσθησης παρουσιάζεται η ίδια κατάσταση, που προσφέρεται κινηματικά για ολίσθηση πάνω στα επίπεδα στρώσης αλλά δεν προκλήθηκε καμμία μετακίνηση από το σεισμό. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στό δύτι οι επιφάνειες ολίσθησης καταλήγουν στη βάση του δρόμου και έχουν γίνει στο παρελθόν ολισθήσεις που έχουν αφαιρέσει δύο το υλικό που θα μπορούσε να ολισθήσει. Το πρανές δηλαδή στην περιοχή αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την επιφάνεια στρώσεως. Σε ένα άλλο βαθμό ίσως έπαιξε ρόλο και η ελαφρά μεγαλύτερη τραχύτητα των ασυνεχειών παρ' δύτι ταξινομείται στην ίδια κατηγορία με JRC=5. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το δύτι δεν έγιναν ολισθήσεις στα άκρα της ζώνης αυτής όπου υπήρχε κάποια ελευθερία μετακίνησης στη βραχομάζα.
- (14) Στην ίδια περιοχή παρατηρούνται παρόμοιες καταστάσεις με δυνατότητα ολίσθησης πάνω στις ίδιες ασυνέχειες με γωνία κλίσης 42° , που δύναται δεν παρτηρήθηκε καμμία μετακίνηση. Μπορεί συνεπώς να υποστηριχθεί δύτι στη μεγάλη κατολίσθηση (σχ.8), έπαιξε ρόλο και η μορφολογία του πρανούς που παρουσιάζει απόληξη μικρής ράχης με έλλειψη πλευρικών στηρίζεων δύπως συμβάλνει σε ενιαίο πρανές.
- (15) Στο 44° χιλιόμετρο παρατηρούνται πιο εκτεταμένες αποσπάσεις τεμαχών από το πρανές του φυσικού αντερείσματος. Εδώ είναι χαρακτηριστική και μία αφονειδής κατολίσθηση με εύρος 7m και μήκος 15m. Αποσπάσεις τεμαχών από το φυσικό πρανές πάνω από το δρόμο παρατηρούνται και στο αριστερό αντέρεισμα δύνοντας χαρακτηριστικές είναι οι διαδρομές που έχουν χαράξει τα τεμάχη των πετρωμάτων που κινήθηκαν από ψηλότερα (σχ.9).
- (16) Χαρακτηριστικό είναι δύτι στην περιοχή του φαραγγού είχαν αυξηθεί οι καταπτώσεις από τα ψηλότερα σημεία των φυσικών πρανών.
- (17) Στο 45° χιλιόμετρο παρατηρείται μία αφαίρεση "ξάφρισμα" μυλοντιτωμένου υλικού από το πρανές του δρόμου.
- (18) Στο χιλιόμετρο 45,6 παρατηρούνται καταπτώσεις από τεχνητά πρανή που εδώ έχουν ύψος 12m περίπου με μηχανισμούς ανατροπής (σχ.10).
- (19) Στη συνέχεια και μέχρι το χιλιόμετρο 49 παρατηρούνται καταπτώσεις από τα ψηλότερα τμήματα των πρανών.
- (20) Στην περιοχή των ελιγμών του δρόμου όπου ο δρόμος αρχίνει πλέον το φαράγγι του Νέδοντα και αναρριχώμενος στο πρανές στρέφεται νοτιότερα, οι αστάθειες στα πρανή μειώνονται αισθητά. (10Km από Καλαμάτα)



Σχ.8. Μεγάλη ολίσθηση πάνω σε επιφάνειες στρώσεων στο 43,5 χιλιόμετρο. Οι ασβεστόλιθοι είναι μεσοπλακώδεις και η γωνία ολίσθησης 37° - -42° . JRS-5, Schmidt 45-60.




Σχ.9. Κατάπτωση του πρανούς από την κλίση των τεμαχών προς το Νέδοντα. Καταστροφές στα ρείθρα του δρόμου. Χιλιόμετρο 44⁰.

- (21) Στην περιοχή αυτή των ελιγμών οι ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν στρώση με ευνοϊκή κινηματικά διάταξη για ολίσθηση ($32^{\circ}/040^{\circ}$). Παρατηρούνται δε ολίσθησεις τεμαχών διαστάσεων $1\text{X}2\text{X}3\text{m}$) περίπου. Η ολίσθηση σε τόσο μικρή κλίση πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια μηχανισμών ανατροπής-εκτίναξης από το διαχωρισμό της βραχομάζας σε τεμάχη που έχουν δημιουργήσει οι άλλες οικογένειες διακλάσεων π.χ. (σχ.11). Ο βαθμός τραχύτητας είναι πάντα γύρω στο 5.
- (22) Στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου μέχρι την Καλαμάτα, δεν παρατηρούνται καταπτώσεις διότι ούτε η ήπια μορφολογία του εδάφους το επιτρέπει ούτε και το γεωλογικό υλικό που αλλάζει κατ' αρχήν σε φλύση και στη συνέχεια σε μάργες του Νεογενούς. Μικρές κατολισθήσεις περιστροφικής περίπου μορφής ή αποσπάσεις τεμαχών παρατηρούνται σε περιορισμένη μορφή και στα υλικά αυτά αλλά έχω από τη ζώνη του δρόμου προς την περιοχή του Νέδοντα.


Διακλάδωση προς Καρβέλι

Ο δρόμος προς το χωριό Καρβέλι ακολουθεί το ρέμα "Καρβελιότικο" που καταλήγει στο φαράγγι του Νέδοντα. Τα φυσικά πρανή στο φαράγγι και κυρίως στο 1,5Km νότια της συμβολής του με τον Νέδοντα παρουσιάζει πλήθος καταπτώσεων από αποκολλήσεις και εκτίναξεις τεμαχών της βραχομάζας όπως επίσης και ενεργοποίηση σε πολλές από τις "σάρρες" των κορμάτων. Ο δρόμος κυρίως υπέφερε από καταπτώσεις βράχων από ψηλότερα σημεία του πρανούς και σε μερικά σημεία κυριολεκτικά βομβαρδίστηκε από

αυτές. Άλγο πριν από το χωριό παρατηρείται μια κατολισθηση στους σχιστόλιθους που ενεργοποιήθηκε από πτώση μεγάλου τεμάχους ασβεστολίθου.



Σχ.10. Καταπιώσεις από αποκολλήσεις-Ανατροπές. Χιλιόμετρο 45,6



Σχ.11. Περιοχή ελιγμών προς Καλαμάτα. Ολισθήσεις τεμαχών μέχρι και 1X2X3m με μηχανισμούς-ανατροπής-εκτίναξης.

3. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΓΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΡΗΓΜΑΤΑ

Από τη γεωλογική αναγνώριση, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την εξέταση της περιοχής ύστερα από το σεισμό καθώς και από την περιγραφή που προηγήθηκε, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- (1) Υπάρχει σαφής εντοπισμός των κατολισθητικών φαινομένων σε μια ζώνη διευθύνσεως ΒΑ-ΝΔ δύο που έχουν εκδηλωθεί και οι διαρρήξεις ή τα ρήγματα που επαναδραστηριοποιήθηκαν με το σεισμό. Έξω από τη ζώνη αυτή τα κατολισθητικά φαινόμενα απουσιάζουν εντελώς, ακόμη και σε πρανή που ήταν έτοιμα να κατολισθήσουν με την παραμικρή πρόσθετη επιβάρυνση και υπό μή δυναμικές συνθήκες.
- (2) Ο δρόμος διασχίζει τη ζώνη αυτή από την περιοχή που, από την Καλαμάτα, εισέρχεται στο φαράγγι του Νέδοντα μέχρι πριν από την Αρτεμησία στο σημείο που αρχίζουν οι φυλλίτες. Το εύρος της ζώνης των κατολισθήσεων στην περιοχή αυτή φθάνει τα 4 Km. Ο δρόμος στο τμήμα που ακολουθεί το Νέδοντα βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της ζώνης.
- (3) Οι κατολισθήσεις εκδηλώνονται με τη μορφή καταπιώσεων κυρίως και έχουν προσβάλλει κατ' αποκλειστικότητα τα ανθρακικά πετρώματα, που για το δρόμο Καλαμάτας-Σπάρτης, πρόκειται για τους ασβεστολίθους και δολομίτες της ζώνης της

Τριπόλεως. Νοτιότερα έχουν προσθήθει και άλλοι ασβεστόλιθοι που περιλαμβάνονται στην ίδια ζώνη διαρρήξεων και ανήκουν σε άλλες ενδητητικές π.χ. στην περιοχή Ελαιοχωρίου-Περιβολάκια οι ασβεστόλιθοι της ζώνης της Πίνδου. Η παρουσία ασυνεχειών με ευνοϊκό προσανατολισμό στη βραχομάζα ήταν αποφασιστικός παράγοντας για τη γενετική εκδήλωση ασταθειών μέσα στη ζώνη που προαναφέρθηκε.

- (4) Το τμήμα του δρόμου μέσα στην κοιλάδα του Νέδυντα, δεν εμφανίζεται μεν επιφανειακές διαρρήξεις, αλλά είναι σαμάς ότι οι περισσότερες αστάθειες συνδέονται με το ή τα ρήγματα που ενεργοποιήθηκαν, δημοσίευσης εκφράζονται στην περιοχή Ελαιοχωρίου, προς νότο, και στην περιοχή της Νέδουσας, προς βορρά.
- (5) Οι καταπτώσεις είχαν εντυπωσιακό και καταστρεπτικό χαρακτήρα εκεί όπου η μορφολογία επέτρεπε την εύκολη μετακίνηση και κύλιση των τεμαχών της βραχομάζας. Γι' αυτό και οι πλέον θεαματικές εντοπίσεις στα φαράγγια του Νέδυντα και Καρβελιδτικού, δημοσίευσης εκφράζονται στα φαράγγια των πραγών είναι πάνω από 50%. Αποσπάσεις και "μικροτραυματισμοί" του πρανούς εμφανίζονται και αλλού, χαρακτηρίζονται τη ζώνη των ρηγμάτων που ενεργοποιήθηκαν.

4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ-ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΕΩΝ

Οι μετακινήσεις τεμαχών από τα πρανή έγιναν πάντα από επιφάνειες ασυνεχειών που προϋπήρχαν στη βραχομάζα. Έτσι οι κυριότεροι τύποι κατολισθήσεων ήταν:

- καταπτώσεις
- ολισθήσεις τραπεζών-στρωμάτων
- σφηνοειδείς κατολισθήσεις

Οι καταπτώσεις ήταν τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα αστάθειας και οι μηχανισμοί ήταν είτε ανατροπής, δύταν υπήρχε ο κατάλληλος προσανατολισμός διαλασσεων, είτε "εκτινάξεις". Εκτινάξεις τεμαχών σε μερικές περιπτώσεις έφθασαν τις διαστάσεις ολίγων κυβικών μέτρων, παρατηρήθηκαν και σε περιπτώσεις όπου η διάταξη των ασυνεχειών δεν ευνοούσε κανενάς είδους αστάθεια, αποτέλεσμα μιας ιδιαιτέρα σημαντικής κατακόρυφης συνιστώσας της σεισμικής επιβάρυνσης π.χ. αμέσως μετά τους ελεγμούς προς Καλαμάτα.

Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαιτέρα σημαντική, γιατί σημαίνει ότι σε περιοχές δημοσίευσης που ενεργοποιείται κάποιο ρήγμα και συγχρόνως υπάρχει έντονο ανάγλυφο, οι καταπτώσεις είναι σχεδόν αναπόσευτες.

Οι καταπτώσεις πληθαίνουν σε συχνότητα όπου υπάρχουν τεχνητά πρανή λόγω της μεγαλύτερης συνήθως κλίσεως που δημιουργείται με την εκακαφή και της χαλαρότητας της βραχομάζας που συχνά επικρατεί.

Οι επιπλέοντες κατολισθήσεις-ολισθήσεις τραπεζών και στρωμάτων, παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις όπου υπήρχε μια κινηματικά ευνοϊκή διάταξη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας στρωσεώς και της μορφολογικής επιφάνειας. Τέτοιες καταστάσεις δεν είναι, δημοσίευσης, αναφέρεται, συνήθεις και από τις διατάξεις των στρωμάτων που παρουσιάζονται μέσα στα φαράγγια του Νέδυντα μεμονωμένα είναι τα σημεία τέτοιου ενδεχόμενου. Εφ' άσον συντρέχουν κινηματικά οι συνθήκες για κατολισθήση οι τιμές της γωνίας στρωσεώς που μετρήθηκαν σε κατολισθήσεις ήταν γύρω φτιές 42°, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τιμή αυτή αποτελεί το όριο για ολίσθηση.

Η τραχύτητα του ασβεστόλιθου ταξινομείται σε μία μέση τιμή (JRC=5). Τυπική κατολισθήση - σφήνα, παρουσιάστηκε μόνο σε ένα σημείο που μπορεί δύμως να ταξινομηθεί στις καταπτώσεις λόγω της μεγάλης κλίσης του πρανούς στη θέση εκείνη.

Ας σημειωθεί εδώ ότι κινηματικά ευαλοθητές καταστάσεις για επίπεδη κατολισθήση, παρατηρούνται στην πλευρά του δρόμου προς Σάρτη στους πλακώδεις ασβεστόλιθους. Η τραχύτητα των ασυνεχειών είναι εδώ μικρότερη και η ολισθήση μπορεί να γίνει σε γωνίες 35° περίπου. Οι περιοχές αυτές ήταν εκτός των ζωνών σεισμικής επιβάρυνσης από το σεισμό της Καλαμάτας και έτσι δεν ενεργοποιήθηκαν απ' αυτόν.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την εξέταση που προηγήθηκε για την περιοχή είναι φανερό διτο το τμήμα του δρόμου που επλήγει περισσότερο από κατολισθήσεις που συνέργοποιήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τους σεισμούς της Καλαμάτας 13/15-9-86, είναι εκείνο που διατρέχει τις ζώνες αναπτύξεως των ανθρακικών πετρωμάτων και ιδιαίτερα την κοιλάδα του Νέδοντα, από την Αρτεμησία μέχρι τους μεγάλους ελιγμούς προς την Καλαμάτα. (10^0 Km).

Αιτίες των ασταθειών στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πρανούς (κλίση, προσανατολισμός κ.λ.π) σε συνδυασμό με αυτά των ασυνεχειών του πετρώματος (στρώσεις, διακλάσεις) και του ρήγματος που συνέργοποιήθηκε στην περιοχή.

Οι πιό συνηθισμένες μορφές ασταθειών που δημιουργήθηκαν από το σεισμό ήταν καταπώσεις και εκτινάξεις τεμαχών πετρωμάτων που είχαν ήδη κάποιο βαθμό ελευθέρας κλίσης, λόγω προπαρχόντων ασυνεχειών. Ενεργοποιήθηκαν επίσης προπάρχουσες "σάρρες". Οι ολισθήσεις που έγιναν ήταν λίγες και έγιναν σε γωνίες γύρω στις 40^0 , το έδιο και οι σφηνοειδείς κατολισθήσεις.

Γενικά τα φαινόμενα αστάθειας που παρουσιάστηκαν λόγω του σεισμού ήταν πολλά μεγ των αριθμού, μικρά διμερά σε έκταση και δύκο υλικών. Τα μεγαλύτερα τεμάχη που αποσπάθηκαν από τα πρανή σπάνια ζεπερνούσαν το $1m^3$.

Στα αργιλικά πετρώματα της περιοχής, δύος ο φλύσχης, τα φαινόμενα αστάθειας ήταν σχεδόν ανύπαρκτα πιθανώς λόγω ξηρασίας και χαμηλού υδροφόρου ορίζοντα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδας, Φύλλο Καλαμάτας, ΙΓΜΕ, 1986.

Κυράτζη Α.Α. και Β.Α. Λεκίδης (1987). Καθορισμός τασβλαβών της Καλαμάτας. Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος ΟΑΣΠ, 1987.

Μαριολάκος Η., Σαμπώ, Β., Αλεξόπουλος, Α., Δαμανός Γ., και άλλοι, (1986). Μικροζωνική μελέτη Καλαμάτας: Γεωλογία, Νεοτεκτονική, Γεωμορφολογία. Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος ΟΑΣΠ, 1986. (Περιλαμβάνει εκτενή γεωλογική βιβλιογραφία).

Μουντράκης Δ., (1985). Γεωλογία της Ελλάδος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Papazachos, B., Kiratzi, A., Karacostas, B., Panagiotopoulos, P., E. Scordilis, D., M. Mountrakis., (1987), Surface fault traces, fault plane solution and spatial distribution of the aftershocks of the September 13, 1986 earthquake of Kalamata, Southern Greece. Pure and Applied Geophysics 1987 (in press).

Παπανικολάου, Δ. (1986). Γεωλογία της Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Thiebault, F. (1982). Evolution géodynamique des Hellenides externes en Péloponnese méridional Grece. Société Géologique du Nord. N° 5, 50188, France.

Φυτρολακης, Ν. (1987). Οι Σεισμοτεκτογικές Συνθήκες στη Μεσσηνία και τα Μετασεισμικά Φαινόμενα των Σεισμών της 13ης Σεπτεμβρίου 1986. Μεταλλειολογικά-Μεταλλουργικά Χρονικά, N 64/1987.